




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>103-4</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Яцкимо</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.			
Чертеж колодца М 1:25 По А-А  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 				
		Крышка	Лотка			Труба		
		у входа	у выхода			подкл. № 3	подкл. №	
104.33	100.58	100.57	101.15					
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б					
Крышка чугунная			Вход		Выход			
Стены кирп. бет.			диам.	матер.	диам. матер.			
Дно кирп. бет.			200	кирп	200 кирп			
Скобы			Подкл. № 3		Подкл. №			
Наличие воды			диам.	матер.	диам. матер.			
Наличие газа			150	чугун				
Год строительства 19			Институт проектирования городского и сельского строительства					
Объект <u>Ж 80</u>			Отдел изысканий					
Инов. №			Гл. геодезист		Рук. группы			
Дата			Исполнитель		Чертил			
Проверил			Проверил		Проверил			