

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 101-~~25~~

Город Вильнюс

Улица Якубас

Дело №


19 1900 г.

Чертеж колодца


М 1:25

По А-А

106.34




101.53



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
106.34	101.54	101.53	102.39	

П Р И В Я З К А



ул. Якубас

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер	300	кер	200	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Проверил
	Рук. группы	Исполнитель		

1000 м
Шняковский
Дарулис