

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № ⁵⁹~~54-29~~

Город Вильнюс



Улица Багратио

Дело № 19 ссг.

Чертеж колодца

М 1:25

По А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
104.19	98.91	98.90		

П Р И В Я З К А

5 км
3
5
(25 м)
1097
98.87
11.24
(100)

Багратио



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп/бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	Кер.	200	Кер.				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист				Н. О. О. О.		
	Рук. группы				И. И. И. И.		
Дата	Исполнитель				Д. О. Р. У. Н. С.		
	Чертил						
	Проверил						