

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 79-61

Город Вильнюс



Улица Якунина

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25

По А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
104.12	100.77	100.76	100.77	

П Р И В Я З К А

5 км
3
5 км
ул. Якунина



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпича бет.

Дно кирпича бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	клин	150	клин	100	клин		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

100 фмс

Шнявский

Даруше