

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 62 (62)

Город Вильнюс

Улица Сагамо



Дело №

19 г.

Чертеж колодца

М 1:45

По А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
104.37	100.79	100.78	101.37	

П Р И В Я З К А

Сагамо 9-м



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирп. бет.
Дно кирп. бет.
Скобы
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чугун	150	чугун	100	чугун		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект		2280					
Инв. №	Гл. геодезист				100.78		
	Рук. группы				Шляховский		
	Исполнитель				Даруше		
	Проверил						
Дата	Чертил						
	Проверил						