

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 64-64

Город Вильнюс



Улица Багатио

Дело №

1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
104.85	102.21	102.20	102.26	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кп	200	кп	150	чугун		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект		4280					
Инв. №	Гл. геодезист				100дм		
	Рук. группы				Шняковский		
	Исполнитель				Дарулис		
	Чертил						
Дата	Проверил						