

Šul. № 821	Kanalizacija	Rajonas Gatvė	Leningo prospektas		Užsakymo №	1962 m.	Vilnius
Šulinio brėžinys MH: 26; MI: 50		Altitudės			PRIRIŠIMAS		
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		Nr 22 4 MG
			iėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №	
		103.34	1) 100.19	3) 100.17	2) 101.54		
APRAŠYMAS							
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI				
Dangtis špyginis			Iėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr. /
			d.	medž.	d.	medž.	Prijungimo Nr.
Stenos betono			200	keramika	200	keramika	150 plienas
Dugnas betono							
Lipynės —			Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius				
Esamo vandens kiekis —			Objektas: Leningo prospektas, Restorano „Rita“ kiemas.				
Esamų dujų kiekis —			Invent. №	Sk. viršininkas	Antanavičius		
				Sk. vyr. inžinierius	Karalius		
			Data	Vykde	Mikšys		
				Braižė			
Šulinys pastatytas 19 m.			1962 m.	Tikrinio			