

11AAR2A7E24

šulinio

Nr. (11) 1130

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

11E1111

6EDIMINOPR

131-8(176/92-0251)

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		99.82	Ar yra vandens?
Siena			0.00	99.82	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1000	2.70	97.12	
Vandensiai	Nr. 1	PE	63	Viršus 2.04	97.78
	Nr. 2	KEI	60	Viršus 2.60	97.22
	Nr. 3			Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-2-11126...
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					2003 m. 06.05. mėn. 05. d. (Inginio tyrinėjimo data)