

Vandentiekis (hidrantas)

kamera

Nr. (-) 120 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

131-C-8

Vilnius

Vilniaus

76/32-0250



(Miestas)

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės <i>met. kopėčios</i>	
Dangtis		ket.	630	A)		101.02	(medžiaga, kiekis)	
Žemė				0		101.02	Ar yra vandens? <i>nėra</i>	
Sienos		bet.					Ar yra dujų? <i>nėra</i>	
Dugnas		bet.	4800x2800	2.90		98.12	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	Ket.	300	Viršus	1.93	99.09	A) X 6061891.65 Y 582495.52	
				Apacia			B)-hidrantas 101.04 X 6061892.68 Y 582495.61	
	Nr.2	Ket.	300	Viršus	1.86	99.16	Aukščių sistema- LAS07	
				Apacia			A. Diskos I. Į.	
	Nr.3	Ket.	200	Viršus	1.85	99.17	Objekto Nr. 51976	
				Apacia			Sudarė (parašas) (pavardė)	
	Nr.5	Ket.	150	Viršus	2.28	98.74	Patikrino (parašas) (pavardė)	
				Apacia			2017-06 (kortelės sudarymo data)	
	Nr.6	Ket.	150	Viršus	2.00	99.02		
				Apacia				
	Nr.7	Ket.	150	Viršus	1.90	99.12		
				Apacia				
	Nr.8	Ket.	150	Viršus	2.18	98.84		
				Apacia				