



F. Kanalizacijos Šulinio Nr. (2) 131⁸ KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilniaus Geolimino pr. 131-C-8
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Dimet- ras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		kel.	650		99.89	
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		Bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		Bet.	1000	3.63	96.26	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus		
				Apačia	3.71	96.18
	Nr. 2	plastm.	150	Viršus		
				Apačia	3.73	96.16
	Nr. 3	ker.	150	Viršus		
				Apačia	3.71	96.18
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 01-316.123.
						Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						19... m. mėn. ... d.
						(Inginio tyrinėjimo data)