

- 4 -

FK
(Komunikacija)

šulinio

(Inginio pavadinimas)

Nr. () 1326 KORTELE

VILNIUS
(Miestas)



GEDIMINO PR.
(Gatvė)

HC-8 (76132-0251)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalaus ir vertikaliojo pjūvio brėžiniai



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>10</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		99,79	Ar yra vandens?
Dangis			0,00	99,79	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	3,62	96,17	
Vandens lygis	Nr. 1	PC	200	Viršus Apačia 3,80	95,99
	Nr. 2	PC	200	Viršus Apačia 3,80	95,99
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"					Objekto Nr. <u>01-2-11017...</u>
Sudarė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)					Patikrino <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
20 <u>08</u> m. <u>01</u> mėn. <u>16</u> d.					(Inginio tyrinėjimo data)