





-4911 131-с-8

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД	Колодец № <u>1339</u> <u>71-60С</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>пр. Вильнюс</u>	Лето №	19 <u>61</u> г.	
Чертеж колодца М. 1:25 по 8-4 99.77  96.72 		О т м е т к и		пр. П Р - И В Я З К А 		
		Крыши	Дно			Трубы
99.77	96.72	1-3) 98.32 2) 97.90 4) 97.14				
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун <u>886</u>	Магистр.	d = 15 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый H =
Стены	Кирпич, бетон.					
Дно	Бетон <u>786</u>	Всасывающ. Подкл.	d = 150 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Старый H =
Скобы	Чугун					
Год стронт.	19	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Московский H =
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Колодка водоразб.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Объект <u>2280</u>						
Иив. №	Гл. геодезист				  	
	Рук. группы					
	Исполнитель					
Дата	Чертил					
	Проверил					

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3780-5000