



F. Kanalizacijos Šulinio Nr. () 136⁸ KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Geolimino pr. 131-C-8
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
 Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		Ket.	650		99,67	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		Bel.				Ar yra dujų?
Dugnas		Bel.	2000	3,61	96,06	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	plastm.	200	Viršus Apačia	3,82 95,85	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	plastm.	200	Viršus Apačia	3,82 95,85	
	Nr. 3	plastm.	100	Viršus Apačia	3,46 96,21	
	Nr. 4	plastm.	100	Viršus Apačia	3,46 96,21	
	Nr. 5	plastm.	200	Viršus Apačia	4,10 97,96	
	Nr. 6	plastm.	200	Viršus Apačia	4,64 97,96	
	Nr. 7	plastm.	200	Viršus Apačia	4,73 97,74	
						Objekto Nr. 01-31.612.3..
						Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						1995 m. mėn. 14 d.
						(Inginio tyrinėjimo data)