

<u>E.K.</u> (Komunikacija) <u>VILNUS</u> (Miestas)	Šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>GEDIMINO PR</u> (Gatvė)	Nr. <u>(4) 142</u> KORTELE <u>131 C-8 126132-0251</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon. m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	PVC	300		9418	
Sienė			0.00	9418	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dugnas	PVC	300	0.86	9332	Pastabos <u>TOPOGRAFIJA</u> <u>g.p.p.ee</u>
Vandens lygis	Nr. 1	PVC	300	Viršus Apačia 0.86	9332
	Nr. 2	PVC	300	Viršus Apačia 0.86	9332
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. <u>01-11287.</u>
					Sudarė <u>[Signature]</u> <u>4606</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					20.03 m. 25. mėn. 2. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)