

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		<u>SKLENDE</u> (Inžiniero pavadinimas)		Nr. (2) <u>145B</u> KORTELE	
<u>VILAKAS</u> (Miestas)		<u>GEDIMINO PR</u> (Gatvė)		<u>141-C-8 (76/32-0251)</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	300		99.28	Ar yra vandens?
Žemė				000	99.28	Ar yra dujų?
Sienos						Pastabos
Dugnas						
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus 120 Apačia	98.08	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-L-11126 Sudarė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 2003 m. 06 mėn. d. (Inžiniero tyrinėjimo data)
	Nr. 2	KET	100	Viršus 120 Apačia	98.08	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		