

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 104 244



Город Вильнюс

Улица пр. Вильнюс

Дело №

19 60 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.45	96.32	96.28	96.65	96.62

П Р И В Я З К А



пр. Вильнюс

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	150	шт.	150	кер.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист						
	Рук. группы					Иванович	
	Исполнитель					Роман	
	Чертил						
Дата	Проверил						