


Nr. () 168^B KORTELE

76/32-0250 (131-C-8)
(Planšetno nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVLAI (Malmenys duoli m)

PRIAŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altituda	Lipynės
Dangtis		bet.	150		101.48	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		cement		—	101.48	Ar yra vandens?
Sienos						Ar yra dujų?
Dūgnas						Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	110	Viršus Apačia	1.53 39.95	UAB „Inžineriniai tyrimai“ Filialas „TOPOGEODEZIJA“ Objekto Nr. Sudarė <i>[Signature]</i> Runkus (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 2003 m. 10 mėn. 06 d.
	Nr. 2	bet.	110	Viršus Apačia	1.53 39.95	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		