

F. KANALIZACIJA

Nr. (6) 182 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

VILNĖ

LENINO PR

13A-C-8

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ⁵ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ker	650		100.20	Ar yra vandens?
Žemė	-		0.00	100.20	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	1.00	3.29	96, 91	 patikrinimo šulio 2003.11.....
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 3.34	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 3.34	
	Nr. 3	PE	200	Viršus Apačia 3.29	Objekto Nr. 91.2.3.4.8...
	Nr. 4	ker	200	Viršus Apačia 3.34	
	Nr. 5	ker	200	Viršus Apačia 1.55	Sudarė <i>[signature]</i> <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	Patikrino <i>[signature]</i> <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1944 m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)