










<u>VANDENTIEKIS</u> <u>VILKAVIŠIS</u> Nr. () <u>19C</u> KORTELE (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)																																																																				
<u>VILKAVIŠIS</u> <u>VILKAVIŠIS</u> <u>B1-C-8176/32-02501</u> (Miestas) (Gatvė) (Planšeto numeracija)																																																																				
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS																																																																				
Horizontalaus	  																																																																			
Vertikalaus	  																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Pavadinimas</th> <th>Medžiaga</th> <th>Diametras</th> <th>Atstumas nuo dangčio</th> <th>Altitudės</th> <th>Lipynės (Medžiaga, kiekis)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dangtis</td> <td>ket.</td> <td>650</td> <td></td> <td>10206</td> <td>Ar yra vandens?</td> </tr> <tr> <td>Senė</td> <td></td> <td></td> <td>000</td> <td>10006</td> <td>Ar yra dujų?</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>bet.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pastabos</td> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td>bet.</td> <td>600</td> <td></td> <td></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Vandens</td> <td>Nr. 1</td> <td>4E7</td> <td>100</td> <td>Viršus 180</td> <td>9826</td> <td rowspan="7"> UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 91-8176/32-02501 Sudarė  (parašas) (pavardė) Patikrinęs  (parašas) (pavardė) 2003 m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data) </td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td></td> <td></td> <td>Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 5</td> <td></td> <td></td> <td>Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 6</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 7</td> <td></td> <td></td> <td>Apačia</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	Dangtis	ket.	650		10206	Ar yra vandens?	Senė			000	10006	Ar yra dujų?	Sienos	bet.				Pastabos	Dugnas	bet.	600				Vandens	Nr. 1	4E7	100	Viršus 180	9826	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 91-8176/32-02501 Sudarė  (parašas) (pavardė) Patikrinęs  (parašas) (pavardė) 2003 m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)	Nr. 2			Viršus		Nr. 3			Apačia		Nr. 4			Viršus		Nr. 5			Apačia		Nr. 6			Viršus		Nr. 7			Apačia	
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)																																																															
Dangtis	ket.	650		10206	Ar yra vandens?																																																															
Senė			000	10006	Ar yra dujų?																																																															
Sienos	bet.				Pastabos																																																															
Dugnas	bet.	600																																																																		
Vandens	Nr. 1	4E7	100	Viršus 180	9826	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 91-8176/32-02501 Sudarė  (parašas) (pavardė) Patikrinęs  (parašas) (pavardė) 2003 m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)																																																														
	Nr. 2			Viršus																																																																
	Nr. 3			Apačia																																																																
	Nr. 4			Viršus																																																																
	Nr. 5			Apačia																																																																
	Nr. 6			Viršus																																																																
	Nr. 7			Apačia																																																																