



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 32
290-23Город ВильнюсУлица Литовская

Дело №

1950 г.


Чертеж колодца
М 1:25 по 2-й

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 6	подкл. № 3
100.83	98.58	98.55	99.79 №4 99.41 №2 98.52	98.95

П Р И В Я З К А

28 м



пр. Сталина

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 2 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. № 2, 3, 4		Подкл. № 6	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Крп.	150	Крп.	150	Крп.	150	Крп.

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертит

Проверил

Подпись

Исполнитель

Чертит

Проверил