

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>157-33</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Канеуко</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.																															
Чертеж колодца М 1:25 По А-А 99.18 Плоск. № 2 99.17 100.08 Подкл. № 4 150 99.18		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 2</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>102.48</td> <td>99.18</td> <td>99.17</td> <td>99.18</td> <td>100.08</td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. №	102.48	99.18	99.17	99.18	100.08																	
		Крышка	Лотка		Труба																															
у входа	у выхода		подкл. № 2	подкл. №																																
102.48	99.18	99.17	99.18	100.08																																
П Р И В Я З К А ул. Канеуко																																				
О П И С А Н И Е																																				
Состояние колодца и матер. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Крышка чугунная</td> </tr> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> </tr> <tr> <td>Скобы укрепл.</td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19 _____</td> </tr> </table>			Крышка чугунная	Стены кирп. бет.	Дно кирп. бет.	Скобы укрепл.	Наличие воды	Наличие газа	Год строительства 19 _____	Т Р У Б <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. № 2</th> <th colspan="2">Подкл. № 4</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>150</td> <td> кирп.</td> <td>150</td> <td> кирп.</td> <td>150</td> <td> кирп.</td> <td>150</td> <td> кирп.</td> </tr> </table>			Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. № 4		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	150	кирп.	150	кирп.	150	кирп.	150	кирп.
			Крышка чугунная																																	
Стены кирп. бет.																																				
Дно кирп. бет.																																				
Скобы укрепл.																																				
Наличие воды																																				
Наличие газа																																				
Год строительства 19 _____																																				
Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. № 4																														
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																													
150	кирп.	150	кирп.	150	кирп.	150	кирп.																													
			Институт проектирования городского и сельского строительства Объект <u>2280</u>			Отдел изысканий																														
			Инв. №		Гл. геодезист		Юсисе																													
					Рук. группы		Шинковски																													
			Дата		Исполнитель		Дарулис																													
					Чертил																															
					Проверил																															