




<u>FK</u> (komunikacija) <u>VILNUS</u> (miestas)	Šulinio (įrenginio pavadinimas) <u>6EDIMINOPR</u> (gatvė)	Nr. <u>(1) 71</u> KORTELE <u>131-C-8/76/32-0251</u> (Planšeto nomenklatūra)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
 Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	PVC	300		95,28	Ar yra vandens?
...			0.00	95,28	Ar yra dujų?
Sienos	PVC				Pastabos <u>6EDIMINOPR</u>
Dugnas	PVC	200	0.50	94,78	<u>99.1.9.78</u>
Vamzdis:	Nr. 1	PVC	Viršus		
			Apačia	0,50	94,78
	Nr. 2	PVC	Viršus		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
			Apačia	0,50	Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 3		Viršus		Objekto Nr. <u>Q6-1128.7..</u>
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		Sudarė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u>
			Apačia		(parašas) (pavardė)
Nr. 5			Viršus		Patikrino <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u>
			Apačia		(parašas) (pavardė)
Nr. 6			Viršus		20.03 m. 01.....mėn. 12. d.
			Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		