



<u>PK</u> (Komunikacija) <u>VILNIUS</u> (Miestas)	Šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>GEDIMINIO PR</u> (Gatvė)	Nr. <u>(2) 83</u> - KORTELE <u>BHC-8 (76/32-0251)</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Vertikalinis		
Horizontalinis		

Pož. garo ža.
 SIONA
 [0.00]
 1 (0.30)
 2 (0.00)

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	PC	300		95,10	(Medžiaga, kiekis)
Sienos	PC		0.20	95,10	Ar yra vandens?
Dugnas	PC	300	0.72	94,38	Ar yra dujų?
Vamzdis	PC	200	Viršus		Pastabos Požeminiai -
			Apačia	0.72	nr. garo ža.
		300	Viršus		
			Apačia	0.72	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
			Viršus		Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		Objekto Nr. 01-11087..
			Viršus		Sudarė [parašas] (pavardė)
Nr. 1			Apačia		Patikrino [parašas] (pavardė)
Nr. 2			Viršus		2003 m. ... 05 ... mėn. 12 d.
Nr. 3			Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)
Nr. 4			Viršus		
Nr. 5			Apačia		
Nr. 6			Viršus		
Nr. 7			Apačia		