

<u>VANDERKERS</u> (Komunikacija)		<u>ŠILBUDĖ</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>16</u>) <u>87</u>		KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>GERMONO PR.</u> (Gatvė)		<u>13AC-8/76/32-0251</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

3M6
(0.00)
(4.45)
(0.00)

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KEI	200		99.73	
Žemė				0.00	99.73	Ar yra vandens?
Sienos						Ar yra dujų?
Dugnas						Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KEI	100	Viršus Apačia	1.70 98.03	
	Nr. 2	KEI	100	Viršus Apačia	1.70 98.03	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
Objekto Nr. <u>01-2-1126</u>	
Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	
Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	
20 03 m. 06 mėn. 06 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	