




4911 131-С-8

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № 288 - 98	Город Вильнюс	Улица пр. Сташина	Дело №	19 60 г.																																																																																																																
Чертеж колодца М 1:25 по 1-60  98.99  98.91			О т м е т к и <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Крышка</th><th colspan="2">Лотка</th><th colspan="2">Труба</th></tr><tr><th>у входа</th><th>у выхода</th><th>подкл. № 2</th><th>подкл. №</th></tr></thead><tbody><tr><td>100.78</td><td>98.97</td><td>98.91</td><td>98.99</td><td></td></tr></tbody></table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. №	100.78	98.97	98.91	98.99		П Р И В Я З К А  3.8 м 3.8 м 5/11																																																																																																			
			Крышка	Лотка		Труба																																																																																																																
у входа	у выхода	подкл. № 2		подкл. №																																																																																																																		
100.78	98.97	98.91	98.99																																																																																																																			
О П И С А Н И Е <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Состояние колодца и матер.</th><th colspan="8">Т Р У Б</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">Вход</th><th colspan="2">Выход</th><th colspan="2">Подкл. № 2</th><th colspan="2">Подкл. №</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Крышка чугунная</td><td>150</td><td>реф.</td><td>150</td><td>реф.</td><td>150</td><td>реф.</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Стены кирп. бет.</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="2">Дно кирп. бет.</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="2">Скобы 2 мм</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="2">Наличие воды</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="2">Наличие газа</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="2">Год строительства 19</td><td colspan="8"></td></tr></tbody></table>			Состояние колодца и матер.		Т Р У Б										Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. №				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Крышка чугунная		150	реф.	150	реф.	150	реф.			Стены кирп. бет.										Дно кирп. бет.										Скобы 2 мм										Наличие воды										Наличие газа										Год строительства 19										Институт проектирования городского и сельского строительства Отдел изысканий Объект 2280 <table border="1"><thead><tr><th>Инв. №</th><th>Гл. геодезист</th><th>Рук. группы</th><th>Исполнитель</th><th>Чертил</th><th>Проверил</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Дата Подпись: <i>Лифс</i> Подпись: <i>Носов</i> Подпись: <i>Иванов</i> Подпись: <i>Васильев</i>				Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель	Чертил	Проверил						
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																																																																																																																				
		Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. №																																																																																																														
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																																													
Крышка чугунная		150	реф.	150	реф.	150	реф.																																																																																																															
Стены кирп. бет.																																																																																																																						
Дно кирп. бет.																																																																																																																						
Скобы 2 мм																																																																																																																						
Наличие воды																																																																																																																						
Наличие газа																																																																																																																						
Год строительства 19																																																																																																																						
Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель	Чертил	Проверил																																																																																																																	