

4941 131-С-2

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 286-2	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>ул. Р. Силица</u>	Дело №	19 <u>80</u> г.
--------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	--------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25 по 3-б

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
100.77	99.43	99.37	99.47	

П Р И В Я З К А 3R м

5/11

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная		150	чуг.	150	чуг.	150	чуг.		
Стены кирп. бет.									
Дно кирп. бет.									
Скобы 2 мм									
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19									

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Носим
	Рук. группы		
Дата	Исполнитель		И.И. Карович
	Чертил		
	Проверил		