

109

131-D-1(Forma 37-6

Analizavimas (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () 98 (tabris) (plane)	KORTELĖ	40m Plūmseto nuolydžio matavimas
(Įrenginio pastatymo metai)		Vilnius (Miestas)		
ŠULINIO PIŪVIAI: M 1: (Išmatavimai duoti cm)		Pririšimo brėžinys:		
Vertikalinis:				
Horizontalinis:				
Pastabos Nėra				

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudes
Danglis	med	700		94.55
Žemė				
Sienos	pl.			
Dugnas	pl.			
S. vamzdžiai	Nr. 1	ker	Viršus	
			Apačia	94.24
	Nr. 2	ker	Viršus	
			Apačia	93.19
	Nr. 3	ker.	Viršus	
			Apačia	93.79
	Nr. 4	ker	Viršus	
			Apačia	93.35
	Nr. 5		Viršus	
			Apačia	
	Nr. 6		Viršus	
			Apačia	
	Nr. 7		Viršus	
			Apačia	

Lipynės --- (Medžiaga, kiekis)
 Ar yra vandens? ---
 Ar yra dujų? ---

KOMUNALINIO ŪKIO PROJEKTAVIMO
 INSTITUTAS

Objektas ---
 Sudarė A. Vaitis
 Patikrino ---
 1964 m. 11 mėn. 2 d.
 (Kortelės sudarymo data)