

122


131-D-10

ITI Nr. 91


<i>Konolizacija</i> Nr. (55)	KORTELE	(4916)
(Įrenginio pavadinimas)	(abrisas)	(plane)
<i>Vilnius</i> <i>Vidurk m. kėnas</i>		
(Įrenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)

ŠULINIO PLOVIAI :
(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Plešimo brėžinys:



Pastabos _____

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ker	560		93,70	Ar yra vandens? ...
Žemė					Ar yra dujų? ...
Sienos	bet				
Dugnas	bet		1,50	94,20	
Vamzažiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 1,50	94,20
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 1,52	94,18
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. *01-5347*

Sudarė *Gustas* (parašas) *Gustas* (pavardė)

Patikrino *Paukštys* (parašas) *Paukštys* (pavardė)

1975 m. *X* mėn. *9* d.
(Kortelės sudarymo data)