

1359

ITI Nr. 91


Kanalizacija	Nr. (70°)	KORTELE	4946 (31-12-10)
(renginio pavadinimas)	(abrisas)	(plane)	Planšeto nomenkl.
	Vilnius	Vidutis m. klimas	
(renginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)	

ŠULINIO PLOVIAI :
(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis :




Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:

3M6



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ker	620		95,09	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	plyt				
Dugnas	bet		2,10	92,99	

Vamžai	Nr. 1	ker	150	Viršus		
				Apačia	2,12	94,97
	Nr. 2	ker	150	Viršus		
				Apačia	2,14	94,95
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr.

Sudarė Pankas
(parašas) (pavardė)Patikrino Pankas
(parašas) (pavardė)

1975 m. mėn. d.
(Kortelės sudarymo data)