

Fekalinės kanalizacijos šulinys

Nr. () 44 KORTELE

(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Vilnius Baiboros Radvilaitės

131-D-11 (76/32-0274)



(Miestas)

(Gatvė)

(Planšetinė nomenklatura)

ŠULINIO TROVIAI (Matmenys duobės m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Baiboros Radvilaitės g.

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		94,19	Ar yra vandens?
Sienos	bet.		0,00	94,19	Ar yra dujų?
Dugnas	bet.				Pastabos
Nr. 1	Ket	150	Viršus Apačia 2,35	91,84	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 2	Ket	150	Viršus Apačia 2,34	91,85	Objekto Nr. ...
Nr. 3	Ket	150	Viršus Apačia 1,77	92,42	Sudarė (parašas) (pavardė)
Nr. 4	PVC	100	Viršus Apačia 1,50	92,69	Patikrino (parašas) (pavardė)
Nr. 5	PVC	100	Viršus Apačia 0,90	93,79	2005 m. ... mėn. ... d.
Nr. 6			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)
Nr. 7			Viršus Apačia		