

Vandentiekio

kamos

Nr. () 46 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Barboros Radvilaikės

131-D-11 (76/32-0274)

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Barboros Radvilaikės g.

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės .. p. l. t. ... 8
Dangtis	ket.	650		94,32	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	94,32	Ar yra vandens?
Sienos	plyt				Ar yra dujų?
Dugnas	plyt	0,81 x 1,54	1,95	92,37	Pastaba 2) N/V
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	50	Viršus 1,76	4) PVC 15 apšildintais..
	Nr. 2	pl	32	Viršus 1,73	5) futliare P.E.d. 2,5..
	Nr. 3	PVC	15	Viršus 1,60	
	Nr. 4	PVC	15	Viršus 0,90	
	Nr. 5	PVC	15	Viršus 0,90	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
					Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-2-12011..
					Sudarė
					Patikrino
					200,5 m.....mėn. 09. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)