

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	kameros (Inginio pavadinimas) <u>Maironio</u> (Gatvė)	Nr. () <u>49</u> KORTELE <u>131-0-11</u> (Planšeto nomenklatura)
--	--	--

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		94.40		
Žemė				0.0	94.40	Ar yra vandens?	
Sienos		plyt.				Ar yra dujų?	
Dugnas		plyt.	122x122	2.46	91.94	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 2.10 Apačia	92.30		
	Nr. 2	ket.	100	Viršus 2.10 Apačia	92.30		
	Nr. 3			Viršus Apačia			
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
						Objekto Nr. <u>01-7-9359</u> ...	
						Sudarė	<u>Štapius L. Bobušis</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino	<u>Štapius L. Bobušis</u> (parašas) (pavardė)
						19 <u>79</u> m. mėn. d.	
						(Inginio tyrinėjimo data)	