



<u>F. Lauzė</u> (Komunikacija)	šulinio (Įrenginio pavadinimas)	Nr. () <u>154</u> KORTELE
<u>Miestas</u> (Miestas)	<u>Tiesos</u> (Gatvė)	<u>131-D-12</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		96,35	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1,0	3,91	92,44	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus Apačia 4,06	92,29
	Nr. 2	ket.	150	Viršus Apačia 4,06	92,29
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>81-2-4758</u>
					Sudarė <u>m. j.</u> <u>11.12.1987</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>P.</u> <u>P.</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>87</u> m. <u>10</u> ... mėn. <u>30</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)