

<u>F. Lancia</u> (Komunikacija)		šulinio (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>160</u> KORTELE	
<u>Silvė</u> (Miestas)		<u>Tusos</u> (Gatvė)		<u>131-P-12</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		96,42	
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	110	3,90	92,52	Pastabos: <i>per dangčio</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	200	Viršus Apačia 4,04	92,38	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>0102-4468</i> Sudarė <i>Antanas Mikulius</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Antanas Mikulius</i> (parašas) (pavardė) 1987 m. ... 10 ... mėn. 3 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	- - -	- - -	Viršus Apačia 4,04	92,38	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		