

Vandentiekis
(komunikacija)

kamera
(renginio pavadinimas)

Nr. 188

KORTELE




Vilnius
(miestas)

B. Radvilaitės
(gatvė)

132 - D - 12
(planšto nomenklatura)

Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		A=94.02 B=94.04	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	g./b.				Pastabos
Dugnas	bet	1.90x 2.00	2.10	91.94	
Vamzdžiai			Viršus Apačia		
	2	PE	110	Viršus Apačia	1.67 92.37
			Viršus Apačia		
			Viršus Apačia		
			Viršus Apačia		
			Viršus Apačia		
			Viršus Apačia		
			Viršus Apačia		
			Viršus Apačia		
			Viršus Apačia		
					Objektas:
					Sudarė G. Lelekauskas (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino J. Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)
					2013 (renginio tyrinėjimo data)