

<u>KP</u> (Komunikacija)	<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. <u>(1) 124</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Totorių</u> (Gatvė)	<u>131-D-13</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Kel.	650		102.58	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos <u>be dangčio</u>	
Žemė						
Sienos	Bet.					
Dugnas	Bet.	1000	3.43	99.15		
Vamzdžiai	Nr. 1	g. B.	300	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/6232</u> Sudarė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1996 m. 02. 02. mėn. 29 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	3.60	
	Nr. 2	g. B.	300	Viršus		
				Apačia	3.60	
	Nr. 3	kel.	300	Viršus		
				Apačia	3.74	
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		