

E. kanalizacija
(Komunikacija)

šulinio

Nr. () 178 KORTELE

Vilnius

Totokia

131-D-13(76/32-0272)
(Planšto nomenklatura)

(Miestas)


(Gatvė)

ŠULINIO FIOVIAI (Matmenys duon m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



X 6061434,69
y 582808,41



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		101,75	
Demė			0,00	101,75	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	1,46	100,29	Pastabos
Vandens	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 1,53	100,22
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 1,55	100,20
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr 01-2-12898..
					Sudarė <u>Andr. Brukova</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u> </u> (parašas) (pavardė)
					20.08 m... d. mėn... d.
					(Inžiniero tyrinėjimo data)