



<u>Feb. kaval.</u> (Komunikacija)		<u>Sulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>4</u>) <u>139^a</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>B. Skuogos</u> (Gatvė)		<u>131-D-14</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	


Vertikalinis



(0.00)
(0.75)
(1.70)

Horizontalinis





ZMG

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET.	650		104.36	
Žemė			o	104.36	Ar yra vandens?
Sienos	BET.				Ar yra dujų?
Dugnas	BET.	1000	1.70	102.66	Pastabos <i>Patvirtinta</i> <i>2000-05-26</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	160	Viršus Apačia 1.86	102.50
	Nr. 2	PE	160	Viršus Apačia 1.90	102.46
	Nr. 3	KL	100	Viršus Apačia 1.85	102.51
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS			
Objekto Nr. <u>01:2-5054..</u>			
Sudarė	<i>Rimantas Dangelis</i>	(parašas) (pavardė)	
Patikrino	<i>[Signature]</i>	(parašas) (pavardė)	
1978 m... <u>10</u> ... mėn p.l.d. (Įrenginio tyrinėjimo data)			