

<u>Fek. kanal.</u> (Komunikacija)		<u>Sulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>1</u>) <u>186</u>		KORTELĖ	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Sruogos</u> (Gatvė)		<u>131-D-14</u> (Planšeto nomenklatura)			

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KER.	650		104.85	
Žemė				0	104.85	Ar yra vandens?
Sienos		BET.				Ar yra dujų?
Dugnas		BET.	1000	1.79	103.86	Pastabos <u>Pašalinta</u> <u>2007.03.26</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 1.55	103.30	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-5054</u> ... Sudarė <u>...</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 1978 m. 10. mėn. 06. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	PE	160	Viršus Apačia 2.01	102.84	
	Nr. 3	bet	100	Viršus Apačia 1.21	103.13	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		