

F KANALIZACIJA

(Komunikacija)

(Inginio pavidinimas)

Nr. (5) 208

KORTELE

VILNUS

GARELIO

13A-D-14

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	640		105.35	
Žemė	-		0.00	105.39	Ar yra vandens?
Sienos	BET				Ar yra dujų?
Dugnas	BET	1.00	3.03	102.36	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	150	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 2	KET	150	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	KET	100	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4	KET	100	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5	KET	100	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01.2.33.72...
					Sudarė <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1986 m. mėn. 17 d. (Inginio tyrinėjimo data)