

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		<u>STIKLINIS</u> (Ingininio pavadinimas)		Nr. () <u>215^a</u> KORTELE
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>STIKLINIS</u> (Gatvė)		<u>131-D-14</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis				
Horizontalinis				

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		KET	640		105.62	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		-		0 0 0	105.68	Ar yra vandens?
Sienos		BET			105.62	Ar yra dujų?
Dugnas		KET	150	2032.07	103.55	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus 1.57	104.05	A. Kamarauskas 90.11.06. <i>Revisija</i>
				Apačia 1.57		
	Nr. 2	KET	100	Viršus 1.53	104.05	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia 1.57		
	Nr. 3	KET	100	Viršus 1.53	104.05	Objekto Nr. 01.2.377.
				Apačia 1.57		
	Nr. 4			Viršus		Sudarė <i>S. K. D.</i> <i>MISNIAI</i> (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		Patikrino <i>Valerijus PRIKŠTYS</i> (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		1986. m. mėn. 17. d. (Ingininio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		