

<u>Yan. 131-D-14</u> (Komunikacija)	<u>šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. () 236	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>versmė</u> (Gatvė)	<u>131-D-14</u> (Planšeto nomenklatūra)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7. ket. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	600		98.15	
Žemė		bet			97.15	Ar yra vandens? <u>yra</u>
Sienos		bet				Ar yra dujų? <u>ne</u>
Dugnas		bet	2.170 x 2.170	2.49	96.15	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	70	Viršus 1.20 Apačia	97.64	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 131-D-14 Sudarė <u>R. Kazlauskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>V. Jasukevič</u> (parašas) (pavardė) 1974 m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	70	Viršus 2.00 Apačia	96.64	
	Nr. 3	bet	50	Viršus 0.43 Apačia	97.21	
	Nr. 4		100	Viršus 1.95 Apačia	96.19	
	Nr. 5		100	Viršus 1.00 Apačia	97.60	
	Nr. 6		100	Viršus 1.00 Apačia	97.60	
	Nr. 7	2 kab plast	50	Viršus 1.00 Apačia	97.60	