

KF

Šulinio

Nr. () 99^a

KORTELS

(Komunikacija)

(Inžiniero pavadinimas)

Vilnius

Pilies

131-D-14

(Miestas)

(Gatvė)

(Planšeto numeracija)

ŠULINIO PROVAI (Mėginiai)

m




PRIFILIA PREŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

(00)

(1,14)



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... 10 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		102.05	Ar yra vandens?
Zemė					Ar yra dujų? ... danga ...
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	3,71	98.34	
Vamzdžiai	Nr. 1	plastm.	200	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	
	Nr. 1 ^a	plastm.	200	Viršus	Objekto Nr. 01-3/6276.
				Apačia	
	Nr. 2	plastm.	200	Viršus	Sudarė
				Apačia	
	Nr. 3	plastm.	150	Viršus	Patikrino
				Apačia	
	Nr. 3 ^a	plastm.	150	Viršus	19.96. m. mėn. d.
				Apačia	
	Nr. 4	plastm.	100	Viršus	(Inžiniero tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr. 4 ^a	plastm.	100	Viršus	
				Apačia	

5 plastm. 100

1,75

5^a plastm. 100

3,91