




<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>Literatų</u> (Gatvė)	Nr. (2) <u>1044</u> KORTELE <u>131-D-15</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŪVIAI (Matavimų duomenys)		PRIRĖŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		102,96	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0,0	102,96	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1500	2,95	100,01	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	3,10 99,86	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	3,14 99,82	
	Nr. 3	ker	200	Viršus Apačia	3,02 99,94	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-315933... Sudarė <u>Antanas Čivilytis</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19.95 m. 03. mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		