

№№ кол. ⁽¹⁵⁾ 62	Сеть: Канализации	Улица <i>Римы 9.</i>	№№ заказа	Год 19	г. Вильнюс				
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		Отметки		ПРИВЯЗКА					
		Крышки	Лотка		Труб				
			у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №			
		99,70	95,90	95,87	96,64				
ОПИСАНИЕ									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		100	кер	100	кер	100	кер		
Дно кирп. бет.									
Скобы <i>нет</i>		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ							
Наличие воды		Объект <i>Техническое обслуживание Римы, Матиса, Римсис 9. работы. Г. 19...</i>							
Наличие газа		Инв. №	Нач. произв. групп						
Год строительства 19		Дата	Рук спец. бригады						
			Исполнитель		<i>Е. Гуокинис</i>				<i>Е. Гуокинис</i>
			Чертил						
			Проверил						