



<u>F KANALIZACIJA</u> (Komunikacija)		<u>ŠULINYS</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>3</u>) <u>120</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>LATAKO</u> (Gatvė)		<u>4927</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET.	640		101,18	
Žemė		ASF.			101,18	Ar yra vandens?
Sienos		BET.				Ar yra dujų?
Dugnas		BET.	1000	2,70	98,48	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KER.	200	Viršus Apačia 2,88	98,30	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-R-3596</u> Sudarė <u>REIKLYS DAUGELAITIS</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>JO - PAUKŠTYS</u> (parašas) (pavardė) 197 <u>3</u> m. ... <u>09</u> ... mėn. <u>27</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	KER.	200	Viršus Apačia 2,90	98,28	
	Nr. 3	KET	150	Viršus Apačia 2,49	98,69	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		