

KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinio
(Įrenginio pavadinimas)
Rusų
(Gatvė)



Nr. () 174⁹ KORTELE
131-D-15
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		99,21	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	2800 x 1100	3,75	95,46	
Vamzdžiai	Nr. 1	plien	1000	Viršus 2,44 Apačia 96,77	
	Nr. 2	plien	1000	Viršus 2,44 Apačia 96,77	
	Nr. 3	ker	200	Viršus 3,88 Apačia 95,33	Objekto Nr. 01-3/6243
	Nr. 4	PVC	160	Viršus 1,57 Apačia 97,64	Sudarė <u>E. P.</u> <u>Dir. J.</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 4 ^a	PVC	160	Viršus 3,72 Apačia 95,48	Patikrino <u>E. P.</u> <u>Dir. J.</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5	PVC	160	Viršus 1,57 Apačia 97,64	1999 m. 08 mėn. 06 d.
	Nr. 5 ^a	PVC	160	Viršus 3,73 Apačia 95,48	(Įrenginio tyrinėjimo data)