


76/32-0294

Buitinės nuot.		Nr. SF1-1 KORTELE 178A		131-D-15	
(renginio pavadinimas)		(plane)		(planšetų nomenklatura)	
2019		Vilnius		RUSU	
(sul. pastatymo metal)		(miestas)		(galvė)	


ŠULINIO PĖJŲIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



1 + 2 = 6061333,11
3 = 583273,18

Pavad.	Medž	Diametras min.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.			99,76	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00		Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų
Dugnas	PVC	425			
VANDŽIAI	Nr.1	ker.	200	Viršus Apačia 2,06 97,70	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	ker.	200	Viršus Apačia 3,06 97,70	
	Nr.3	PVC	160	Apačia 91,46 98,30	Objektas

2020, 02
(kortelės sudarymo data)

„Geodeziniai tyrinėjimai“
(kortelės sudarė)

Arvydas Čerkauskas
Direktorius