

№№ код <i>124</i> Сеть: Канализации	Улица <i>Latako</i>	№№ заказа	Год 19	г. Вильнюс																								
Чертеж колодца М 1:25; 1:50	Отметки		ПРИВЯЗКА																									
	Крышки	Лотка	Труб																									
		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №																							
	99.52	96.42	95.97	96.42	97.34																							
ОПИСАНИЕ																												
Состояние колодца и матер.		ТРУБ																										
Крышка чугунная	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. № 3</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>200</td> <td>ли</td> <td>200</td> <td>ли</td> <td>200</td> <td>ли</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	200	ли	200	ли	200	ли		
Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №																						
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																					
200	ли	200	ли	200	ли																							
Стены кирп. бет.																												
Дно кирп. бет.																												
Скобы 7	ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																											
Наличие воды	Объект <i>Громицко мелиоративсје Раму, Малаино, Рауриш 9 рјечин, ули</i>																											
Наличие газа	Инв. №	Нач. произв. груп.																										
Год строительства 19	Дата	Исполнитель	<i>E. Guobius</i>	<i>Ефим</i>																								
		Чертил																										
		Проверил																										