

<u>VANDENTIEKIO</u> (Komunikacija)		<u>kameros</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (<u>1</u>) <u>191</u> <u>101 (4928)</u>		KORTELE <u>13A-D-15</u> (Planšeto nomenklatura)	
<u>VILNUS</u> (Miestas)		<u>MALŪNŲ</u> (Gatvė)					

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		98 86	
Žemė				0 00	98 86	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	2 00 2 00	2.75	96 11	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	200	Viršus Apačia	1 90 96 96	
	Nr. 2	plan	200	Viršus Apačia	1 25 97 61	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>91.2.6.8.9...</u>		
Sudarė	<u>[Signature]</u>	(parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u>	(parašas) (pavardė)
197.2 m. ... 9. ... mėn. ... d.		
(Inginio tyrinėjimo data)		